

5.5.3 ความเพียงพอและการพร้อมใช้งานของ อุปกรณ์ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย และระบบ
สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และร้อยละของบุคลากรทราบวิธี การใช้และตรวจสอบอุปกรณ์ดังกล่าว
(สุ่มสอบถามอย่างน้อย 4 คน)

5.5.3 (1) มีการติดตั้งและเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง

คณะฯ มีการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง จำนวน 3 จุด โดยติดตั้ง ณ บริเวณชั้น 1 จำนวน 1 จุด
และบริเวณ ชั้น 2 จำนวน 2 จุด



การติดตั้งถังดับเพลิง ณ บริเวณชั้น 1



การติดตั้งถังดับเพลิง ณ บริเวณชั้น 2


1.5.1 (2) ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเตือนและต้องพร้อมใช้งาน

- คณะไม่มีระบบสัญญาณแจ้งเตือน ทั้งนี้ ได้เสนอแต่คณะกรรมการประจำคณะ
พิจารณาติดตั้งในปีงบประมาณ 2569

1.5.2 (3) มีการตรวจสอบข้อ (1) – (2) และหากพบว่าชำรุดจะต้องดำเนินการแจ้งซ่อม
และแก้ไข

คณะฯ มีการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิง และพบว่าไม่มีสภาพไม่พร้อมใช้งาน จึง
ได้ทำเรื่องเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ชุดใหม่

1.5.3 (4) จัดทำแผนผังแสดงตำแหน่งของอุปกรณ์ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย และ
สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้



อาคารเรียนรวมสุวรรณวงกกลีจ ชั้น 1 แสดงตำแหน่งถังดับเพลิง



อาคารเรียนรวมสุวรรณวงกกลีจ ชั้น 2

อาคารเรียนรวมสุวรรณวงกกลีจ ชั้น 2 แสดงตำแหน่งถังดับเพลิง

5.5.4 (5) บุคลากรจะต้องเข้าใจถึงวิธีการใช้และตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงและสัญญาณ
แจ้งเตือน อย่างน้อยร้อยละ 75 จากที่สุ่มสอบถาม
คณะจัดทำสื่อแสดงวิธีการใช้และตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง



5.5.5 (6) ไม่มีสิ่งกีดขวางอุปกรณ์ดับเพลิง และสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

คณะดำเนินการติดตั้งถังดับเพลิงในบริเวณที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง เพื่อรองรับการใช้งานอุปกรณ์ได้

อย่างทันท่วงที

